

Instrukcja BHP dla obsługi maszyny do szycia drutem

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY

- Przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami nie można pracować w odzieży z luźnymi (zwisającymi) częściami jak np.: luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki poły, oraz bez nakryć głowy okrywających włosy.
- Ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska.
- Stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony zaświadczeniem od lekarza medycyny pracy.
- Odbycie odpowiedniego instruktażu: zawodowego, przeszkolenia bhp i p.poż., zapoznanie się z instrukcjami obsługi.
- Ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu.
- Ukończone 18 lat (młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora).

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- 1 Zapewnić sobie dobre oświetlenie, włączyć wentylację.
- 2 Sprawdzić stan wyposażenia technicznego stanowiska pracy, stan narzędzi, osłon i zabezpieczeń.
- 3 Jeśli zostanie stwierdzone, iż występują jakiegokolwiek usterki czy braki należy niezwłocznie zawiadomić o ich wystąpieniu przełożonego.
- 4 Upewnić się, czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożenia osób przebywających na stanowisku pracy lub w jego pobliżu.

ZABRANIA SIĘ PRYZYSTEPOWANIA DO PRACY W ZŁYM STANIE ZDROWIA BADZ W STANIE NIETRZEŻWYM LUB POD WPŁYWEM ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH.

W CZASIE PRACY:

- 1 Utrzymywać stanowisko robocze w porządku i w czystości.
- 2 Nie wolno dokonywać jakichkolwiek napraw. Niedopuszczalne jest zdejmowanie lub naprawianie samemu osłon lub urządzeń zabezpieczających. Wykonywanie jakichkolwiek czynności takich jak regulacja sprzęgła, wymiana drobnych części itp. może odbywać się jedynie po uprzednim wyłączeniu dopływu prądu elektrycznego do maszyny lub zablokowaniu specjalną zastawką zespołu ramion włączających maszynę w ruch.
- 3 Przy usuwaniu tzw. stoperów, zakładaniu nowych rolek drutu, naprawie zamków szyjących, podbijaczy oraz oliwieniu maszyna musi być zablokowana specjalną zastawką.
- 4 Zabrania się prowadzenia rozmów odwracających uwagę i pozostawiania włączonego urządzenia bez nadzoru.
- 5 W razie nieprawidłowej pracy maszyny unieruchomić ją, wyłączyć spod napięcia i powiadomić o tym przełożonego.
- 6 Nie dotykać części maszyny, które są w ruchu. Nie wolno czyścić ani smarować części maszyny będącej w ruchu.
- 7 Nie wolno dotykać przewodów elektrycznych będących pod napięciem a także dokonywać jakichkolwiek napraw urządzeń elektrycznych jeśli nie ma się do tego wymaganych uprawnień.

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY:

- 1 Wyłączyć dopływ energii elektrycznej od maszyny.
- 2 Uporządkować stanowisko robocze.
- 3 Ułożyć narzędzia i przyrządy pomocnicze w wyznaczonych miejscach. Zaoliwione czyściwo należy przechowywać w metalowym dobrze zamkniętym pojemniku i codziennie wynosić poza zakład w wyznaczone miejsce celem dalszej utylizacji.

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

- O wadach i uszkodzeniach maszyny należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego.
- Bezwzględnie należy udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym.
- W razie awarii maszyny stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową.
- Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek.

Zatwierdzam